

Gemeente Emmen
Afd. ROI
T.a.v.: dhr. F. de Jonge

Brandweerdistrict Zuidoost
Nijbracht 43a
7821 CB Emmen
zuidoost@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk	uw email	Datum
2013043.2	27 maart 2014	16 april 2014
inlichtingen bij Gijs van den Hengel	Telefoonnummer 06 – 5249 0041	e-mail gijs.vandenghel@vrd.nl

onderwerp
conceptontwerpbestemmingsplan "Zwartemeer, Sportlandgoed"

Geachte heer de Jonge,

Naar aanleiding van uw verzoek te willen adviseren op bovengenoemd plan, doe ik u hierbij mijn reactie toekomen.

Algemeen:

Vanwege het gegeven dat de brandweer Emmen is opgegaan in een nieuwe organisatie, verzoek ik u de in §3.3 laatste alinea genoemde brandweer en alle Hulpverleningsdienst Drenthe bewoordingen te vervangen door de Veiligheidsregio Drenthe.

Inhoudelijk:

§3.3.1, Er dient nog benoemd te worden dat er geen BEVI bedrijven aanwezig zijn in of in de directe nabijheid van het plangebied dat een nadelig invloed zou kunnen hebben.

§3.3.2: Toevoegingen of vervangende tekst.

1. Toevoeging: Ten aanzien van het voorliggende plan is de bluswatervoorziening in orde, door de aanwezigheid van een blusvijver en een ringleidingsstelsel.
2. Geen aanvullingen.
3. Geen aanvullingen.
4. Vervangende tekst: Het dekkingsplan van de Veiligheidsregio Drenthe, vastgesteld in december 2013, geeft in het kort het volgende weer:
Het brandverloop verloopt tegenwoordig zo snel dat 3 zaken zeer belangrijk zijn om slachtoffers te voorkomen: het voorkomen van brand, het ontdekken van brand en het vluchten bij brand.
Bij het vluchten bij brand heeft men een eigen verantwoordelijkheid of is men aangewezen op de BHV – organisatie. De brandweer heeft in principe als taak het houden van een brandscheiding ter voorkoming van branduitbreiding en het beschermen van niet-zelfredzame personen achter die scheiding.
Gezien de opkomsttijd van **het verlengde van Echtenskanaal 25** van **ca. 13 minuten** iets **minder** is dan 15 minuten en een inzetijd van 5 minuten, is de brandweer in beginsel wel in staat een brandscheiding van 30 minuten te houden maar een brandscheiding van 20 minuten hoogstwaarschijnlijk niet.
Wij adviseren u de brandveiligheidsmaatregelen op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan de BIObiz factoren. Bouwkundige voorzieningen, Installatietechnische voorzieningen, Organisatorische voorzieningen, brandweeropkomsttijd, inventaris en de zelfredzaamheid van de aanwezigen.

Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de specialist

risicobeheersing van de Veiligheids Regio Drenthe, de heer Gijs van den Hengel. Zijn contactgegevens vindt u boven aan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Brandweerdistrict ZuidOost
Hoofd Risicobeheersing

Dhr. J.H. Bloem